



## **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**

*I.T.C. "VITTORIO BACHELET" - I.P.S.I.A. "G. GALILEI"*

*Presidenza: Via V. Bachelet s.n., tel. 0803266068 Segreteria: Via V. Bachelet s.n. Tel e Fax 0803264276*

*C.F. 91053010723 e-mail bais013002@istruzione.it*

***GRAVINA IN PUGLIA (BARI)***



PROT. N. \_\_\_\_\_

GRAVINA LI, 02.10.2017

Alla Città Metropolitana di Bari

Servizio edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente

Assessore Preposto

Via Castromediano n. 138 Bari

Ditta costruttrice Edilcostruzione srl

E P.C. AL R.S.P.P. ING. GIUSEPPE FORTUNATO

SEDE IPSIA

ALBO SICUREZZA

***OGGETTO: Segnalazione – Richiesta interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali della scuola IPSIA G. Galilei, sita in via L. Einaudi, zona P.I.P. di Gravina in Puglia (art. 18 comma 3 del T.U. D.lgs. 81/2008).***

Si comunica che dal sopralluogo presso la scuola dell'I.P.S.I.A. G. Galilei del 28.09.2017, in presenza dell'R.S.P.P. e del Responsabile di Sede è stato accertato un aggravarsi del quadro fessurativi negli ambienti già sottoposti a monitoraggio e controllo da parte di laboratorio di prova ufficiale incaricato dalla ditta esecutrice dei lavori e la comparsa di altre crepe e fessure in altri locali posti a piano terra, che nella visita di sopralluogo del 25 marzo 2015 (visita congiunta con l'impresa esecutrice, collaudatore, progettisti e rappresentanti ente proprietaria) non erano interessati a fessurazione.

Le crepe sono presenti nel pavimento, sulle tramezzature in cartongesso, sulle murature di tompagno lato interno ed esterno del piano terra. La tramezzatura divisoria fra il locale mensa e il disimpegno di accesso alla palestra sono interessate da deformazioni dell'ordine di decine di centimetri che denotano sicuramente problemi di tipo strutturale e scelte progettuali non corrette. Stesso quadro fessurativi grave è presente nel locale cucina e deposito auditorium. Lo stesso Auditorium e i laboratori di informatica sono interessati da fessure e crepe che interessano il rivestimento in cartongesso.

A causa di tali problemi strutturali, si sono manifestate la rottura delle soglie degli infissi esterni e crepe nelle vetrate, con il pericolo di rottura improvvisa e scoppio di schegge di vetro.

Le uscite di emergenza e di sicurezza a piano terra, le porte tagliafuoco di compartimento, per le stesse ragioni, risultano compromessi e non garantiscono l'evacuazione del plesso in caso di emergenza.

È stato accertato anche infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura aula docenti piano terra.

In attesa di intervento da parte dell'ente proprietario o chi è preposto a tali lavori, la sottoscritta onde impedire che la situazione segnalata possa produrre danni alle persone o ad ulteriori cose, ha chiesto al R.S.P.P. di mettere in sicurezza le aree con il divieto di utilizzo, stazionamento, transito.

Ovviamente, in queste condizioni viene meno l'agibilità dell'intero plesso e l'impossibilità di utilizzo della struttura ai fini scolastici in quanto priva di sicurezza minima garantita per i lavoratori e gli alunni.

Si fa appello alla S.V. Ill.ma, affinché venga *disposto con urgenza un sopralluogo* per la verifica dello stato dei luoghi e siano adottati tutti i consequenziali provvedimenti di competenza per la definitiva risoluzione delle situazioni lamentate.

Nel ringraziarLa per la cortese attenzione che vorrà alla presente, invio cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella SARPI